

## CooVox-U20 v1.0.5 补丁包 2 修改说明

### 升级前必读:

- ◆ 请客户升级前仔细阅读以下修改说明，如有必要再进行升级；
- ◆ 该升级遵循逐级升级，即您设备的软件系统务必是 V1.0.5,并且已经下载安装 V1.0.5 补丁包 1，也就是距离最新版本最近的软件版本，方可升级；
- ◆ 升级前，请务必进行系统备份，以免升级后导致配置更改或丢失；
- ◆ 升级后，建议立即恢复出厂设置，再导入备份文件恢复之前配置。

### 1. 新增:

- 1) 动态识别语音包，并支持通过网络下载
- 2) 增加对 akuvox 和亿景话机的自动配置功能支持
- 3) 录音列表页面增加对主/被叫号码检索
- 4) 增加录音列表页面的分页显示
- 5) 增加 ringgroup 的 exten 允许设置包含成员的分机号码
- 6) 在 Call Recording 页面中删除监控分机时提示是否删除录音文件
- 7) 管理员界面和用户分机界面增加传真文件显示页面
- 8) 在呼出时在 SIP 信令中增加 PPI 域
- 9) 增加 tcpdump 命令
- 10) PNP 功能自定义选项中增加宏的使用，\${MAC}表示 MAC 地址

### 2. 修改

- 11) 在 IVR 中选择 Dial by Name，刷新后会显示 goto extension 的问题
- 12) Office Closed Timing 功能中无法转移到语音信箱
- 13) Time Based Rules 功能中无法转移到语音信箱
- 14) 限制 Time Based Rules 配置页面中的 Name 中不能使用“;”
- 15) 修正在登录密码中使用特殊字符会导致页面无法调用后台命令
- 16) 在修改登录密码，使用 ENTER 键确认时，会出现异常
- 17) PNP 页面的标题信息错误
- 18) 处理升级后页面缓存问题
- 19) 解决 UK 的 v23 Callerid 显示问题，只针对 UK 的 BT 线路
- 20) 解决 D60 话机 BLF 功能的兼容问题
- 21) 调整 FTP 上传，在上传结束删除文件时，保留通话记录
- 22) 修正在通话记录中修改电话本时，会导致速拨号丢失
- 23) 限制 Ringgroup 的 Name 和 Label 中不能使用“;\$”符号
- 24) 修正新建 ringgroup 时，使用相同的 exten 仍然能保存
- 25) 通过话机按键配置 call forward 时，配置 always 将自动删除 busy 和 no answer，配置

busy 或 no answer, 自动删除 always

- 26) 修正 operator 页面 FXS 口刷新页面后获取不了正确状态的问题
- 27) 限制用户分机名称中不能包含“;”
- 28) 修正用户分机配置页面检索分机号码时, 显示的分机号码数量不正确
- 29) 修正用户分机配置页面呼出显示号码最少为 2 位
- 30) 修正用户分机配置页面 pickup group 的值必须小于 63.
- 31) 修改分机用户界面 Name 的长度为 36, voicemail 的长度为 64
- 32) 修正在 VOIP 中继配置页面中不能使用相同用户名的问题
- 33) VOIP 中继配置页面限制呼出显示号码最少为 2 位
- 34) VOIP 中继配置页面限制 DID 号码最少为 2 位
- 35) 限制 QUEUE 页面的 Label 中不能使用“;,\$”
- 36) 修正 QUEUE 页面中 Agent 过多时, 不会出现滚动条的问题
- 37) 增加 followme 页面输入限制, 时间只能使用正整数, followme list 中只能输入数字和“;”
- 38) 修正 dialrules 页面的 Pattern 长度的判断错误, 当出现一次[]计为一位长度
- 39) 修正在 DialPlan 中去掉 Directory 仍然能否拨打调用 Directory。
- 40) 限制 DISA 页面中的 Name 中不能使用“;”
- 41) 调整 DISA 页面的缺省配置 Response Timeout 10s, Digit Timeout 为 5s
- 42) 修正会议室功能, 当未开启管理员退出关闭会议室功能时, 仍然对管理员登入计数, 但是离开时未删除, 导致再次开启该功能时工作异常
- 43) 限制 IVR 配置页面中的 Name 不能使用“;”
- 44) 限制 VoicemailSetting 配置页面中的所有输入框不能使用“;”
- 45) 限制 VPN user 配置页面中的用户名和密码只能使用 a-zA-Z\_0-9-!@%
- 46) 修正 Options 配置页面中新建分机缺省配置设置中的 VM delete 不能勾选问题
- 47) 增加 DIALPLAN 配置页面删除 DialPlan 时, 判断该 DialPlan 是否正在被使用
- 48) 修正 IAX2 协议导致内存溢出问题
- 49) 修正当上传文件的后缀为大写时, 会导致无法上传的问题
- 50) 调整在 IVR, Inbound 中转到 voicemail 时不进行无应答提示
- 51) 修改在 Dial by Name 中允许使用 first name 和 last name
- 52) 修正内部呼叫, 当主叫发起盲转移时, 会出现重复呼叫的问题
- 53) 限制 VoIP Trunk 的 DID number 选项只能使用+ -和数字
- 54) 限制网络设置的 VLAN 设置中两个 VLAN 不能输入相同的 VLAN ID
- 55) 修正 call log 页面中无法检索主叫 ID 中不带<>的数据
- 56) 调整 call log 页面中的下载功能, 只下载检索后的内容
- 57) 更新防火墙配置页面
- 58) 修正 BRI 驱动内存泄露的问题